


1.


M1898_04


rauch
















2.













3.




M1898

4.




M1898

5.



875
876
926
M5x16
927
M5
928
929
936
6,3x14
938
3,5x20
943
Fs2
Fs1
Gr
Pr
Ks

6.



1
Bo2
Bo1
11
So1
So3
So2
So4
So3
So4
So1
So2
So4
So3
Bo2
So4
Bo2
So3
Bo2
11
Bo2
So2
So1
Bo1
So2
Bo1
So1
Bo1
So1
So3
So2
So4
Bo1
Bo2
20
Min

M1898


2 18




4 1 779




3 233




5 233




6 233




8 183




7 1 779




9 18




10 173




11




12 1 779




13 807




14 1 779




15 1 779




16 807




17




18 233 1 779




19 296




20 2




21 279 205




22 554 656 926 927




23 32 31





24 580 938 211






25 201







27 205




26 75 938




28 857 205




30 205




29 857 205




31 928 929 936




32 936 875





33




34











35 876














36 205







37 857 205




38 205




40 936 875




39 943 936




41





42



Fr2
Fr2



Fr2


43


162



Fr2
1.
162



Fr2
162



1x
CLICK
Fr2
2.


Fr2


44


Fr2
1.



Fr2
2.
+1x
CLICK


Fr2


45




46 857 205




47 928 929 936 875




48




49





50 876







876









51 12




52 45



53 271




54 144





1.


M1863_01


rauch














2.






1 **Typ II**




11




Typ II

201



4x15

220



4x45

227



6x10,5

259




342x27x9,5

568




M4x9

807




5/8x7,5/20




0 20 40 60 80 100 mm


M1863

1




Typ I
Typ II






Typ I




Typ II




Typ I
Typ II


4.




M1863


2 (1) (201) **Typ II**









3 (227) (259) **Typ I** **Typ II**






4



5

220




Typ I


Typ II


6 568

Typ I

Typ II









7

Typ I


Typ II






8

807



9



10

Typ I | Typ II

