


1.


M2414_03


rauch

























2.





























Ko
Ms
Ko
Za
Sb
SK
Za
Sb
SK
Se1
De
Wa
Rw
Bo
Se2
Fu3
Tf
Fu1
Tv
Fu4
Tf
Fu2


M2414

18




8x30

116



183




205




3,5x15

214




4,5x35

233




7x50

245




M6x40

249




259



342x27x9,5

274



279



349




405



8mm

427



4x20

534



5,5x8

568




M4x9

768



1,5x25

769



34x14,5x12

836




4x15

1105





Ks



Ad

Sf











1


11






2	6x 18  8x30		




3	6x 349 		




4	6x 183 		




5








6

4x 245













7	7x 214 4,5x35		






8	4x 836 4x15		







9





10

8x 18













11	4x 249		









12	1x 259 342x27x9,5	2x 534 5,5x8	1x 205 3,5x15









13


1x 259 342x27x9,5


2x 534 5,5x8

1x 205 3,5x15













14







15 **8x** 233









16 **4x** 249









17

1x 259 342x27x9,5


2x 534 5,5x8


1x 205 3,5x15






259









18

1x 259 342x27x9,5


2x 534 5,5x8


1x 205 3,5x15









259











19	2x 233  7x50		






20	4x 274 	






21	6x 768 1,5x25		




22	6x 768 1,5x25			





23

14x 768












24





25	4x 1105 	


2.





1105


1.





1105





3.









26	2x 279 	2x 205  3,5x15	







27 | 4x 568 M4x9 | | 





28 | 116  | | 







29










30

1x 769





34x14,5x12


2x 427





4x20













31



M2414

32



M2414

33

6x 405



