







Zava 5779012
Zava 5779014
Zava 5779112
Zava 5779114




- (D) Montageanleitung**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (FR) Notice de montage**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (NL) Handleiding voor de montage**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (CZ) Montážní návod**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (HU) Szerelési útmutató**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (TR) Montaj talimatı**
5779012 5779014
5779112 5779114

- (GB) Assembly instructions**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (IT) Istruzioni di montaggio**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (PL) Instrukcja montażu**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (SK) Návod na montáž**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (RO) Instrucțiuni de montaj**
5779012 5779014
5779112 5779114
- (RU) Инструкция по монтажу**
5779012 5779014
5779112 5779114




0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба		
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип		




1





2






3



4



~ 50 Kg



D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő alkatrészeket a biztonság érdekében.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.