



Lagos 79413

Lagos 79414



D Montageanleitung
79413 79414

FR Notice de montage
79413 79414

NL Handleiding voor de montage
79413 79414

CZ Montážní návod
79413 79414

HU Szerelési útmutató
79413 79414

TR Montaj talimatı
79413 79414

GB Assembly instructions
79413 79414


IT Istruzioni di montaggio
79413 79414

PL Instrukcja montażu
79413 79414

SK Návod na montáž
79413 79414


RO Instrucțiuni de montaj
79413 79414

RU Инструкция по монтажу
79413 79414





Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200







- | | |
|--------------|---------------|
| A
 | 1/4x70
4x |
| B
 | 1/4x130
8x |
| C
 | 12x |
| D
 | 1x |
| E
 | 4x |




1

- | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------|---------|---------|
| A
1/4x70
4x | B
1/4x130
8x | C
12x | D
1x | E
4x |
|-------------------|--------------------|----------|---------|---------|



2



Achtung•Attention•Opgelet•Uwaga•Dikkat•

Внимание



D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő -alkatrészeket a biztonság érdekben.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeti după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.